

附件

武安市督办问题清单

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D034-HB	11月29日	邯郸	武安市	矿山镇	大唐武安发电有限公司	邯郸市武安市 矿山镇	现场检查时，该公司正在生产，监测人员进行对比监测，氮氧化物：手工数据 27mg/m ³ ，在线监测数据 18.5mg/m ³ ；二氧化硫：手工数据 32mg/m ³ ，在线监测数据 4.08mg/m ³ ；氮氧化物在线监测数据与手工数据对比误差约 50%，二氧化硫在线监测数据与手工数据对比误差约 8 倍。	进一步调查核实，确保在线监测设施正常运行。	12月20日前
16-D035-HB	11月28日	邯郸	武安市	骈山村东	河北新金钢铁有限公司	河北省邯郸市 武安市 X206	现场检查时，河北新金钢铁有限公司新建办公楼正在使用挖机进行土石方作业，无防尘措施，未按邯郸市重污染天气应急指挥部（2017）22号橙色预警启动Ⅱ级响应，停止施工。	严格落实“六个百分百”要求。	12月20日前

序号	检查时间	城市	县区	乡镇	污染源名称	污染源地址	存在问题	整改要求	完成时限
16-D036-HB	11月28日	邯郸	武安市	康二城镇	武安市洞上奎增洗煤厂	河北省邯郸市武安市G309(荣兰线)	武安市洞上奎增洗煤厂,属煤炭行业,现场检查时,发现该公司煤炭露天堆放,未苫盖,未按要求堆放。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。	12月20日前
16-D037-HB	12月2日	邯郸	武安市	康二城镇	武安市境内重污染天气土石方施工	河北省邯郸市武安市	武安市,位于康二城镇,309国道和211省道交界处,有四台机械正在进行土石方作业。有扬尘污染。	重污染天气应急期间停工,严格落实“六个百分之百”要求。	12月20日前