

附件

巩义市督办问题清单

| 编号 | 检查时间 | 市 | 县区 | 乡镇 | 污染源名称 | 污染源地址 | 存在问题 | 整改要求 | 完成时限 |
|------------|--------|----|-----|-----|------------|-------|--|---|---------|
| 16-D057-HN | 11月24日 | 郑州 | 巩义市 | 西村镇 | 西村垃圾堆放点 | 西村镇 | 焚烧垃圾临时堆放点的橡胶、生活垃圾等废弃物。 | 加强巡查及宣传力度，杜绝秸秆、垃圾、杂草露天焚烧现象。 | 12月20日前 |
| 16-D058-HN | 11月24日 | 郑州 | 巩义市 | 西村镇 | 郑州永通特钢有限公司 | 堤东村 | 2017年11月24日10时30分至11时15分，经监测人员现场监测二氧化硫为11.2mg/m ³ ，CEMS显示二氧化硫为94.4mg/m ³ ，数值相差较大；二号热高炉烟囱有18个砖洞未封堵。 | 校准烟气在线监测设施，确保正常运行。 | 12月20日前 |
| 16-D059-HN | 11月25日 | 郑州 | 巩义市 | 米河镇 | 巩义市米河星火砖厂 | 高庙村 | 现场检查时，该企业厂区内砂土原料露天堆放，未采取防尘措施。 | 易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。 | 12月20日前 |